



**Ufficio Locale Marittimo
TRANI**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al merito civile
6^ RIPARTIZIONE - POLIZIA MUNICIPALE LOCALE

OGGETTO: Annotazione di servizio.

- ☐ **Inerente il controllo effettuato lungo la costa sud dell'abitato di Trani nel tratto denominato "LIDO MONGELLI". = =**

L'anno duemilaundici, addì nove, del mese di giugno, alle ore 11,00 in Trani e negli uffici del Comando di Polizia Municipale, i sottoscritti verbalizzanti Capo 1^ cl. N.P. Gadaleta Mario del locale Ufficio Marittimo di Trani e aa.p.m. m.lli Amoruso Andrea e Bruno Giovanni del Comando della Polizia Municipale di Trani, Ufficiale e Agenti di P.G., in esecuzione a quanto richiesto dal Signor Sindaco di Trani e disposto dal Comando della Polizia Municipale-Locale di Trani circa l'esecuzione di un urgente sopralluogo di verifica per segnalati scarichi di materiale fognario abusivo in falda e in mare presso il Lido comunale denominato "Mongelli", danno atto delle attività svolte in merito.- -

- si premette che in data 08 giugno 2011, alle ore 10,20 circa, il Signor Sindaco di Trani, quale Autorità Sanitaria Locale, ha chiesto a questo Comando di Polizia Municipale - Locale l'effettuazione di un urgente sopralluogo al fine di verificare segnalazioni dallo stesso ricevute circa lo scarico di materiale fognario abusivo in falda e in mare presso il Lido Comunale denominato "MONGELLI".
- prontamente questo Comando, interessava, con propria richiesta, il Comando del **Locale Ufficio Marittimo di Trani, la Direzione A.R.P.A. / BT, la A.S.L. BAT - Servizio di Igiene Pubblica di Trani, la Direzione dell'AQP di Trani** circa l'esecuzione di uno specifico controllo tecnico congiunto per verificare quanto segnalato (cfr. all. richiesta di sopralluogo n.19960 del 08.06.2011).- -
- alle ore 12,30 circa il personale incaricato facente capo agli Uffici di cui al punto precedente che qui si riporta:
 - per l'A.R.P.A./BT ing. GRAVINA Giuseppe e t.p.a. MAURELLI Massimo.- -
 - per la ASL/BAT dott.ssa ALBRIZIO Patrizia e t.p. RAGNO Giovanni.- -
 - per l'AQP il sig. BONADIES Biagio.- -
 era presente al Lido Mongelli e con gli stessi i sottoscritti verbalizzanti procedevano ad eseguire un sopralluogo di constatazione lungo la costa sottostante il viale pedonale del lung.re Mongelli.- -
- a metà del tratto costiero tra le due discese pedonali poste alle estremità del viale pedonale, è stato rinvenuto un tubo di colore nero in plastica del diametro di cm.10 circa fuoriuscente dal basamento in cls. del muraglione a secco del viale che percorsi alcuni metri sul bagnasciuga si interra (cfr. all. foto nn.7, 8, 12, 13).- -
- inoltre da una bocca di drenaggio posta lungo il basamento in cls. del muraglione a secco fuoriusciva gocciolando dell'acqua priva di odori (cfr. all. foto nn.9, 10, 11).- -
- nei pressi del viale pedonale di accesso al Lido (lato Bisceglie), sono stati rinvenuti due manufatti in cls. uno di forma tonda, l'altro di forma quadrata, riconducibili presumibilmente a copertura per impianto di fossa Imhoff (cfr. all. foto nn. 15, 16).- -
- atteso che la tubazione in plastica e i manufatti in cls. della presunta fossa Imhoff potevano rinvenire dai lavori di realizzazione del viale pedonale, il personale intervenuto aggiornava l'attività di sopralluogo e constatazione al giorno successivo facendo intervenire all'uopo personale del locale Ufficio Tecnico.- -
- in data odierna alle ore 09,30 circa sono riprese le operazioni in prosecuzione, in tale occasione, oltre i sottoscritti verbalizzanti sono stati presenti:
 - per l'AQP il geom. QUACQUARELLI Pasquale e il fontaniere sig. AMORUSO Giulio.- -

- per l'Ufficio Tecnico Comunale l'arch. DE LEONARDIS Claudio, il geom. TRIMINI Antonio, il sig. DE TOMA Gabriele del Cantiere Comunale.- -

per quanto precedentemente constatato circa la presenza del tubo in plastica di col. nero e i due basamenti in cls. della presunta fossa imhoff, l'arch. De Leonard. Claudio ha riferito di essere stato il tecnico comunale incaricato per i lavori di realizzazione del viale pedonale, che effettivamente i due manufatti in cls. coprono un sottostante impianto imhoff, che la tubazione in plastica nera è una conduttura di scarico che si diparte da detto impianto imhoff, che il tutto non è mai stato messo in funzione in quanto detto impianto fù realizzato unitamente al viale pedonale del Lido in previsione della realizzazione di docce a servizio dei bagnanti, allo stato, mai realizzati, lo stesso tecnico si impegna a breve a far rimuovere dal bagnasciuga lo spezzone di tubo a vista, inoltre sono stati ispezionati alcuni tombini al fine di verificare allacci abusivi, con esito negativo, dopo di che il personale dell'U.T.C. rientrava al proprio Ufficio (cfr. all. foto nn.17, 18).

→ unitamente al personale dell'AQP i sottoscritti verbalizzanti si portavano presso un suolo adiacente il viale pedonale del Lido Mongelli, ove stazionano alcune roulotte di appartenenti a spettacoli viaggianti, su via Amalfi è ubicato un cancello metallico di accesso al suolo ove insistono dette roulotte, al momento il cancello era aperto, ma nessuna persona interessata era al momento presente, da una ricognizione è stato accertato che sul marciapiedi antistante l'ingresso coperto da un telone vi è un tombino di fognatura in cui vanno ad innestarsi alcuni tubi in gomma provenienti dalle roulotte, il personale dell'AQP ha riferito che tale procedura è autorizzata, al fine di consentire ai possessori delle roulotte facenti parte di spettacoli viaggianti di provvedere in sicurezza allo smaltimento delle acque nere (cfr. all. foto nn.19, 20, 21, 22, 23, 24).- -

→ Si da atto inoltre che in sede di primo sopralluogo, è stata constatata la presenza in acqua di mucillagine, in data odierna non è stata riscontrata tale presenza (cfr. all. foto nn.6, 27). - -

Si allegano foto riproducenti lo stato dei luoghi (cfr. all. foto da n.1 a n.27).- -

Tanto si comunica per compito di dovere.



Handwritten signature or initials.

Handwritten number 6 inside a circle.

08.06.2011

12:44



08.06.2011 12:45





08.06.2011 12:58





27

09.06.2011 09:58